

Důležité pokyny k přebírání skleněných skleníků

Osobní odběr na některé z našich poboček

Nejjednodušší způsob odvozu. Potřebujete pouze přívěsný vozík. Upozorňujeme na vysokou hmotnost skla, z tohoto důvodu zkontrolujte předem povolenou nosnost vozíku.

Balení skleněných výplní

Skleněné výplně jsou pečlivě zabalené v dřevěné bedně. Upozorňujeme na vysokou hmotnost – až 450 kg.

Přebírání zboží od dopravce

Na složení prosím zajistěte přítomnost min 2 osob pro případ, že bude nutné bednu rozebrat přímo na vozidle a odnést jednotlivé skleněné výplně.

Před podepsáním dokladu o převzetí bezvadného zboží (tedy před odjezdem dopravce) je bezpodmínečně nutné zkontrolovat balení skla – zda-li nedošlo k jeho poškození během přepravy. Otevřete balení z horní strany. Pokud nevidíte v balení drobné střepy, pak je sklo v pořádku. Je-li zboží viditelně poškozené, tak jej nepřebírejte (!!) a s řidičem dopravy ihned sepište zápis o poškození zásilky.

Praha	Olomouc	Pardubice	České Budějovice	Karlovy Vary	Plzeň	Ostrava	Brno
Hlubočinka 809 251 68 Sulice tel.: 251 562 736 fax: 251 560 278 mob.: 603 144 849 praha@lanitplast.cz	Hamerská 19 772 06 Olomouc tel.: 585 312 199 fax: 585 311 000 mob.: 605 281 352 olomouc@lanitplast.cz	Fáblovka 400 533 52 Pardubice tel.: 466 414 351 fax: 466 414 352 mob.: 731 583 297 pardubice@lanitplast.cz	Vrbenská 2083 370 01 České Budějovice tel.: 387 412 391 fax: 387 412 391 mob.: 739 081 908 budejovice@lanitplast.cz	Závodu Míru 306 360 17 Karlovy Vary tel.: 353 588 188 fax: 353 588 508 mob.: 737 288 599 karlovy.vary@lanitplast.cz	Koterovská 190 326 00 Plzeň tel.: 377 443 451 fax: 377 452 444 mob.: 737 288 597 plzen@lanitplast.cz	Martinovská 48 723 00 Ostrava tel.: 599 508 542 fax: 599 508 543 mob.: 731 481 111 ostrava@lanitplast.cz	Jiříkovská 11 664 51 Šlapanice tel.: 544 213 570 fax: 544 213 572 brno@lanitplast.cz